


Un caso di routine su impianti


Lavoro svolto da Odt. Sauro Ridolfi



Impianto con vite di guarigione



Impronta



moncone individualizzato



Provisorio



Provisorio cementato



Presca del colore

Un caso di routine su impianti

Lavoro svolto da Odt. Sauro Ridolfi



Corona definitiva



Controllo della precisione marginale



Stratificazione della ceramica Carmen



Risultato dopo la cottura



Piccoli controlli



Vista vestibolare

Un caso di routine su impianti

Lavoro svolto da Odt. Sauro Ridolfi



Prova colore



Lavoro ultimato



Lavoro ultimato



Autore del caso clinico:

Odt. Sauro Ridolfi

RIDOLFI SAURO Laboratorio Odontotecnico

Via Molise, 8/C

61032 - Fano (PU)

Tel & Fax: 0721/86.30.38

E-mail: ridolfi.sauro@alice.it